



सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु	
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	२४	१०	१४			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	०					
प्रवर्तित संख्या	०					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति		घरधुरी संख्या सोहि क्रममा			
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति					
सानुपर्ने बस्ति					
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएर स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान – वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sufficient</li> </ul>
उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Good quality</li> </ul>
सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- less supply than demand</li> </ul>

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकको बजार - Sankhuwasabha, Khandbari, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
● हुंगा	घन मि.	३६७		3000			
● गिट्टी	घन मि.	३९		10000			
● बालुवा	घन मि.	४४		8000			
● काठ	क्यु फिट	१,२३०					
● सिमेन्ट (PPC)	बोरा			950			
● सिमेन्ट (OPC)	बोरा	३६२		1175			
● रड	किलो ग्राम	३,९४१		96			
● जस्ता पाता	बन्डल	५०					
● इट्टा	गोटा	५,७७०					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्वेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		1	0	1				
सव-इन्जिनियर		1	0	1				
अ.सव-इन्जिनियर		1	1					
डकर्मी	समग्रमा	25	15	10				
	७-दिने तालिम	30	0	30				
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

### १.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- Delay in Tranche disbursement

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका .....None\_of\_them% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसरा मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- Beneficiaries are in abroad for foreign employment

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका .....None\_of\_them % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्।

- Although private housing have been inspected for reconstruction, public infrastructure such as Health post, boudha pokhari have been left out

बैंकिग प्रणाली सम्बन्धमा

- 

समाधानका उपायहरू

- Need to increase technical persons.
- Need to provide masons training
- Need to address grievances
- Need to provide mobile vehicles to technical persons for inspection



श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: विजय कुमार घर्ती मगर

पद: इन्जिनियर

सम्पर्क: ९८०९७९५२९४

पेश गर्ने

नाम: **प्रकाश मगर**

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९७५२२००६७६५

स्वीकृत गर्ने:

नाम: पासाङ नोर्बु शेर्पा

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९७५२००७५५०